
















LEGENDA LIVREE

ARA	arancione ministeriale	
B	bianco	
BAR	bianco + arancione	
BLU	blu ministeriale	
BR	bianco + rosso	
BAZ	blu + azzurro	
ARG	argento	
ARB	argento + blu	
ARR	argento + rosso bordeaux	
ARV	argento + verde	
VC	verde chiaro	
VER	verde	
BRF	blu con righetta fucsia	
VVM	verde scuro + chiaro ministeriale	
GS	giallo senape (ex ATB Bergamo)	

* Inclusa la variante con muso e retro arancioni e fiancate bianche.



LIBRO MATRICOLA - Elenco veicoli Ferrovie Tramvie Vicentine



N. SOC.	TARGA	TIPO	MARCA/MODELLO	ANNO IMMATRIC.	ANNO RADIAZIONE	LIVREA	PORTE N. TIPO	NUMERO TELAIO	CV	POSTI	NOTE
6	VI 188025	MI	Fiat 314/2 Dalla Via	1970	16/05/2002		2 vs esterno	1878			
18	VI 170088	MI	Fiat 625 NP Dalla Via	1969	2002/2003		2 vs esterno	2058			
31	VI 527633	CI	Iveco 315.8	15/09/1982	16/05/2002	BLU	2 espulsione	000745	170	30+1	Ex SIAMIC Veneto matr. 148
32	VI 527635	CI	Iveco 315.8	15/09/1982	2002/2003	BLU	2 espulsione	000749	170	30+1	Ex SIAMIC Veneto matr. 149
35	VI 695550	CI	Iveco 315.8.15 L30	1987	2007/2008	BLU	2 espulsione	ZCF618C0001000646	168	30+1	
36	AT 716 PC	CI	Iveco 315.8.17 Menarini C17	1988	2018	BLU	2 espulsione	ZCF618C0001000900	170	28+1	
37	BT 475 BR	CI	Iveco A45.12.19C Daily (I serie)	1996	2019	BLU	1 espulsione	ZCF04580005102374	190	19+1	
38	BT 186 BR	CI	Iveco Cacciamali CC85.8	1996	2018	BLU	2 espulsione	ZCF085D0002163854	180	31+1	
40	CH 777 XA	CI	Cacciamali TCI 800/840	16/06/2003		BR	2 espulsione	ZA980084000E88014	239	35+9+1	
41	CH 776 XA	CI	Cacciamali TCI 800/840	16/06/2003		BR	2 espulsione	ZA980084000E88015	239	35+9+1	
42	DJ 223 BA	CI	Otokar Navigo / DallaVia Canaletto	07/05/2007		B	2 espulsione	NLR13C36A6A002897		27+1+1	
43	DJ 456 BA	CI	Otokar Navigo / DallaVia Canaletto	28/05/2007		B	2 espulsione	NLR13C35A6A002806		27+8+1	
44	FC 794 DC	CI	Fiat Ducato Maxi 40XLH2 3.0	29/01/2013		B	1 espulsione	ZFA25000002324344	156	17	
45	ET 163 GY	CI	Fiat Ducato JTD	16/12/2013		B	1 espulsione	ZFA25000002497317	156	17	
46	ET 164 GY	CI	Fiat Ducato JTD	16/12/2013	2015	B	1 espulsione	ZFA25000002496032	148	17	
47	EZ 016 ZZ	CI	Fiat Ducato JTD	11/06/2015		B	1 espulsione	ZFA25000002708965	148	17	
51	VI 624343	NI	FIAT 370.10.24 DallaVia	1985	< 11/2007	BLU	2 vs esterno	ZCF700H0001010615	240	47+25+1	
52	VI 701705	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	< 11/2007	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001012889	240	47+25+1	
53	VI 702404	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	2007	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001012891	240	47+25+1	
54	VI 702403	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	2007	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001012967	240	47+25+1	
55	VI 702889	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	2006/2007	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001012970	240	47+25+1	
56	VI 707736	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	2006/2007	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001013033	240	47+25+1	
57	VI 707737	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	2006/2007	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001013035	240	47+25+1	
58	VI 707738	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	2007/2008	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001013038	240	47+25+1	
59	VI 707735	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	2007/2008	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001013094	240	47+25+1	
60	VI 708487	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	< 2013	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001013103	240	47+25+1	
61	VI 709355	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	< 2013	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001013092	240	47+25+1	
62	VI 735739	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	2007/2008	BR	2 vs esterno	ZCF700H2001012695	240	47+25+1	
63	VI 735754	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	2007/2008	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001012732	240	47+25+1	Reimmatricolato DN 597 SL. Vettura in servizio presso privato Rafting Valstagna
64	VI 735755	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	2007/2008	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001013076	240	47+25+1	Reimmatricolato DN 596 SL. Vettura in servizio presso privato Rafting Valstagna
65	VI 735738	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	2007/2008	BR	2 vs esterno	ZCF700H2001013078	240	47+25+1	
66	VI 735740	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	2007/2008	BR	2 vs esterno	ZCF700H2001013080	240	47+25+1	Vettura in servizio presso privato come scuolabus
67	VI 735756	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1988	2019	BR	2 vs esterno	ZCF700H2001013113	240	47+25+1	
68	VI 737730	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	01/09/1988	2017	BR	2 vs esterno	ZCF700H2001013115	240	47+25+1	
69	VI 737739	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	01/09/1988	< 07/2016	BR	2 vs esterno	ZCF700H2001013449	240	47+25+1	
70	VI 889470	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1992	03/2019	BR	2 vs esterno	ZCF700H2001017455	240	47+25+1	
71	VI 890450	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1992	2017	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001017456	240	47+25+1	
72	VI 891970	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1992	2019	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001017459	240	47+25+1	
73	AM 157 VJ	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1992	03/2019	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001017266	240	47+25+1	
74	VI 898850	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1992	< 07/2016	BR	2 vs esterno	ZCF700H2001017238	240	47+25+1	
75	VI 903809	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	06/05/1992	03/2019	BR	2 vs esterno	ZCF700H2001017182	240	47+25+1	
76	VI 909069	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1992	< 2013	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001017292	240	47+25+1	
77	VI 916029	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	1992	< 07/2016	BLU	2 vs esterno	ZCF700H2001017462	240	47+25+1	
78	VI 919818	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	16/09/1992	2017	BR	2 vs esterno	ZCF700H2001017465	240	47+25+1	
79	VI 919819	NI	FIAT 370.10.24/2 KT DallaVia	16/09/1992	2019	BR	2 vs esterno	ZCF700H2001017282	240	47+25+1	
80	AK 304 MR	NI	FIAT 370E.10.27 DallaVia	1996	< 07/2016	BLU	2 vs esterno	ZCF700L0107000482	240	47+25+1	
81	BX 606 PA	NI	FIAT 370.10.24/2 KT Valle Ufita	1989	< 2013	BLU	2 vs esterno	ZCF700H0001014365	240	47+25+1	
82	BX 260 PD	NI	FIAT 370.10.24/2 KT Valle Ufita	1989	2006/2007	BLU	2 vs esterno	ZCF700H0001011000	240	47+25+1	
99	VI 207706	NI	FIAT 320 Menarini 1131	1971	?		2	CMB1131 1656			Ex vettura FTV 982
101	VI 200739	NI	FIAT 320 Menarini 1131L	1970	?		2	CMB1131L 1644			
102	VI 200740	NI	FIAT 320 Menarini 1131L	1970	?		2	CMB1131L 1645			
103		NI	FIAT 320 Menarini 1131L	1970	?		2	CMB1131L 1462			
104	VI 190059	NI	FIAT 320 Menarini 1131L	1970	?		2	CMB1131L 1463			
91	CB 822 VN	NI	Scania DeSimon IN3.300L.L1.2	04/09/2002		BR	2 espulsione	ZA9IN3300LA181003	300	47+25+1	
92	CD 073 GE	NI	Scania DeSimon IN3.300L.L1.2	12/09/2002		BR	2 espulsione	ZA9IN3300LA181004	300	47+25+1	
93	CB 824 VN	NI	Scania DeSimon IN3.300L.L1.2	04/09/2002		BR	2 espulsione	ZA9IN3300LA181005	300	47+25+1	
94	CD 106 GE	NI	Scania DeSimon IN3.300L.L1.2	16/09/2002		BR	2 espulsione	ZA9IN3300LA181006	300	47+25+1	
95	CB 823 VN	NI	Scania DeSimon IN3.300L.L1.2	04/09/2002		BR	2 espulsione	ZA9IN3300LA181007	300	47+25+1	
96	DF 014 TT	NI	Scania Desimon IN3.300 L	20/11/2006		BR	2 espulsione	ZA9IN3300LA181518	300	47+25+1	
97	CE 275 TM	NI	Scania Desimon IN3.300 L	13/11/2006		BR	2 espulsione	ZA9IN3300LA181519	300	47+25+1	

98	DJ 373 BA	NI	Setra S412 UL/ES	21/05/2007		BR	2 espulsione	WKK63310013103746	350	47+25+1
99	DJ 457 BA	NI	Setra S412 UL/ES	28/05/2007		BR	2 espulsione	WKK63310013103747	350	47+25+1
100	DJ 459 BA	NI	Setra S412 UL/ES	28/05/2007		BR	2 espulsione	WKK63310013103748	350	47+25+1
101	DJ 458 BA	NI	Setra S412 UL/ES	28/05/2007		BR	2 espulsione	WKK63310013103749	350	47+25+1
102	DJ 374 BA	NI	Setra S412 UL/ES	21/05/2007		BR	2 espulsione	WKK63310013103750	350	47+25+1
103	DJ 435 SM	NI	Setra S412 UL/ES	04/09/2007		BR	2 espulsione	WKK63310013104322	350	47+25+1
104	DJ 436 SM	NI	Setra S412 UL/ES	04/09/2007		BR	2 espulsione	WKK63310013104351	350	47+25+1
105	DJ 488 SM	NI	Setra S412 UL/ES	04/09/2007		BR	2 espulsione	WKK63310013104360	350	47+25+1
106	DJ 490 SM	NI	Setra S412 UL/ES	04/09/2007		BR	2 espulsione	WKK63310013104378	350	47+25+1
107	DJ 491 SM	NI	Setra S412 UL/ES	04/09/2007		BR	2 espulsione	WKK63310013104379	350	47+25+1
108	DK 102 XH	NI	Setra S412 UL/ES	13/11/2007		BR	2 espulsione	WKK63310013104865	350	47+25+1
109	DK 273 XH	NI	Setra S412 UL/ES	04/12/2007		BR	2 espulsione	WKK63310013104884	350	47+25+1
110	DK 274 XH	NI	Setra S412 UL/ES	04/12/2007		BR	2 espulsione	WKK63310013104887	350	47+25+1

132	EX 963 DS	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313109993	299	97
133	EF 532 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110093	299	97
134	EF 533 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110094	299	97
135	EF 534 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110109	299	97
136	EF 535 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110110	299	97
137	EF 536 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110117	299	97
138	EF 537 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110121	299	97
139	EF 538 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110122	299	97
140	EF 539 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110123	299	97
141	EF 540 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110124	299	97
142	EF 541 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110128	299	97
143	EF 542 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110136	299	97
144	EF 543 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110137	299	97
145	EF 544 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110151	299	95
146	EF 545 JE	LLI	Setra S417UL	06/09/2010		BR	2 espulsione	WKK63310313110155	299	95
147	DX 151 PS	LLI	Setra S417UL	03/09/2009		BR	2 espulsione	WKK63310313107878	299	97
148	DX 150 PS	LLI	Setra S417UL	03/09/2009		BR	2 espulsione	WKK63310313107902	299	97
149	DX 153 PS	LLI	Setra S417UL	03/09/2009		BR	2 espulsione	WKK63310313107916	299	97
150	DX 152 PS	LLI	Setra S417UL	03/09/2009		BR	2 espulsione	WKK63310313107935	299	97
151	DB 880 RZ	LLI	Setra S417UL	30/08/2006		ARG	2 espulsione	WKK63310313101460	299	61+39+1
152	DR 940 JR	LLI	Setra S417UL	11/08/2008		BR	2 espulsione	WKK63310313106291	299	61+33+1
153	DR 941 JR	LLI	Setra S417UL	11/08/2008		BR	2 espulsione	WKK63310313106304	299	61+33+1
154	DR 942 JR	LLI	Setra S417UL	11/08/2008		BR	2 espulsione	WKK63310313106318	299	61+33+1
155	DR 943 JR	LLI	Setra S417UL	11/08/2008		BR	2 espulsione	WKK63310313106329	299	61+33+1
156	DR 944 JR	LLI	Setra S417UL	11/08/2008		BR	2 espulsione	WKK63310313106348	299	61+33+1
157	DR 945 JR	LLI	Setra S417UL	11/08/2008		BR	2 espulsione	WKK63310313106349	299	61+33+1
158	DR 946 JR	LLI	Setra S417UL	11/08/2008		BR	2 espulsione	WKK63310313106361	299	61+33+1
159	DR 947 JR	LLI	Setra S417UL	11/08/2008		BR	2 espulsione	WKK63310313106372	299	61+33+1
160	DR 948 JR	LLI	Setra S417UL	11/08/2008		BR	2 espulsione	WKK63310313106386	299	61+33+1
161	DW 585 EK	LLI	Setra S417UL	17/03/2009	2013	BR	2 espulsione	WKK63310313107578	299	61+33+1
162	DW 582 EK	LLI	Setra S417UL	17/03/2009		BR	2 espulsione	WKK63310313107586	299	97
163	DW 584 EK	LLI	Setra S417UL	17/03/2009		BR	2 espulsione	WKK63310313107601	299	97
164	DW 588 EK	LLI	Setra S417UL	17/03/2009		BR	2 espulsione	WKK63310313107606	299	97
165	DW 589 EK	LLI	Setra S417UL	17/03/2009		BR	2 espulsione	WKK63310313107607	299	97
166	DW 583 EK	LLI	Setra S417UL	17/03/2009		BR	2 espulsione	WKK63310313107614	299	97
167	DW 587 EK	LLI	Setra S417UL	17/03/2009		BR	2 espulsione	WKK63310313107618	299	97
168	DW 586 EK	LLI	Setra S417UL	17/03/2009		BR	2 espulsione	WKK63310313107623	299	97
169	DW 590 EK	LLI	Setra S417UL	17/03/2009		BR	2 espulsione	WKK63310313107624	299	97

Radiato a seguito di incendio.

171	VI 512697	NI	Fiat 309 A Menarini 1211	1976	2002		2	2991		
172	VI 512696	NI	Fiat 309 A Menarini 1211	1976	2004/2005		2	2993		
173	VI 625754	NI	Fiat 309 A Menarini 1211	1977	2002		2	3230		
174	VI 625755	NI	Fiat 309 A Menarini 1211	1977	2002		2	3231		

176	VI 583575	NI	FIAT 370.10.25/1 DallaVia	1984	?	BLU	2 vs esterno		250	
177	VI 583577	NI	FIAT 370.10.25/1 DallaVia	1984	?	BLU	2 vs esterno		250	
178	VI 583578	NI	FIAT 370.10.25/1 DallaVia	1984	?	BLU	2 vs esterno		250	
179	VI 583576	NI	FIAT 370.10.25/1 DallaVia	1984	?	BLU	2 vs esterno		250	

181	VI 422469	LI	Fiat 343 Dalla Via	1975	?		2	2053		
182	VI 422470	LI	Fiat 343 Dalla Via	1975	?		2	2057		
183	VI 227815	LI	Fiat 343 De Simon	1971	?		2	309		
184	VI 583088	LI	Fiat 343 Dalla Via	1975	?		2	2059		
185	VI 583086	LI	Fiat 343 Dalla Via	1975	?		2	2261		
186	VI 583572	LI	Fiat 343 Cameri	1976	?		2	3105		
187	VI 580598	LI	Fiat 343 Cameri	1976	?		2	3235		
188	VI 580596	LI	Fiat 343 Cameri	1976	?		2	3240		
189	VI 415671	LI	Fiat 343 Cameri	1979	?		2	3659		
190	VI 324358	LI	Fiat 343 Barbi	1975	?		2	2051		
191	VI 418844	LI	Fiat 343 Cameri	1979	?		2	3650		

245	VI 137112	NI	Fiat 306/2 Dalla Via	1967	?					
201	AT 375 PC	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	22/04/1998		BLU	2 espulsione	WEB62700013500062	299	53+26+1
202	AV 973 YK	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/11/1998		BLU	2 espulsione	WEB62700013500473	299	53+26+1
203	AV 988 YK	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/11/1998		BLU	2 espulsione	WEB62700013500474	299	53+26+1
204	AV 993 YK	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/11/1998		BLU	2 espulsione	WEB62700013500475	299	53+26+1
205	AV 994 YK	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/11/1998		BLU	2 espulsione	WEB62700013500476	299	53+26+1
206	AV 995 YK	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/11/1998		BLU	2 espulsione	WEB62700013500477	299	53+26+1
207	AV 996 YK	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/11/1998		BLU	2 espulsione	WEB62700013500478	299	53+26+1
208	AV 997 YK	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/11/1998		BLU	2 espulsione	WEB62700013500479	299	53+26+1
209	BB 974 WF	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	11/02/1999		BLU	2 espulsione	WEB62700013500598	299	53+26+1
210	BG 702 LL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	18/11/1999		BLU	2 espulsione	WEB62700013520603	299	53+26+1
211	BG 704 LL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	18/11/1999		BLU	2 espulsione	WEB62700013520604	299	53+26+1
212	BG 703 LL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	18/11/1999		BLU	2 espulsione	WEB62700013520605	299	53+26+1
213	BG 705 LL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	18/11/1999		BLU	2 espulsione	WEB62700013520606	299	53+26+1
214	BG 965 LL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	25/11/1999		BLU	2 espulsione	WEB62700013520607	299	53+26+1
215	BG 962 LL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	25/11/1999		BLU	2 espulsione	WEB62700013520608	299	53+26+1
216	BG 964 LL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	25/11/1999		BLU	2 espulsione	WEB62700013520609	299	53+26+1
217	BG 959 LL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	25/11/1999		BLU	2 espulsione	WEB62700013520610	299	53+26+1
218	BG 966 LL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	25/11/1999		BLU	2 espulsione	WEB62700013520611	299	53+26+1
219	BG 963 LL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	25/11/1999		BLU	2 espulsione	WEB62700013520612	299	53+26+1
220	BG 960 LL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	25/11/1999		BLU	2 espulsione	WEB62700013520613	299	53+26+1
221	BG 961 LL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	25/11/1999		BLU	2 espulsione	WEB62700013520614	299	53+26+1
222	BJ 137 PL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/04/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700013520712	299	53+26+1
223	BJ 138 PL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/04/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700013520713	299	53+26+1
224	BJ 136 PL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/04/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700013520714	299	53+26+1
225	BJ 186 PL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	13/04/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700013520715	299	53+26+1
226	BJ 452 PL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	19/04/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700013520716	299	53+26+1
227	BJ 187 PL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	13/04/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700013520717	299	53+26+1
228	BJ 450 PL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	19/04/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700013520718	299	53+26+1
229	BJ 188 PL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	13/04/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700013520719	299	53+26+1
230	BJ 451 PL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	19/04/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700013520720	299	53+26+1
231	BJ 189 PL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	13/04/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700013520721	299	53+26+1
232	BJ 190 PL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	13/04/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700013520722	299	53+26+1
233	BJ 191 PL	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	13/04/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700013520723	299	53+26+1
234	BM 725 PB	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/10/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700010520043	299	53+26+1
235	BM 855 PB	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	19/10/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700010520044	299	53+26+1
236	BM 723 PB	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/10/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700010520045	299	53+26+1
237	BM 857 PB	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	19/10/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700010520046	299	53+26+1
238	BM 856 PB	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	19/10/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700010520047	299	53+26+1
239	BM 726 PB	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/10/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700010520048	299	53+26+1
240	BM 727 PB	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/10/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700010520049	299	53+26+1
241	BM 724 PB	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	12/10/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700010520050	299	53+26+1
242	BM 858 PB	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	19/10/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700010520051	299	53+26+1
243	BM 860 PB	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	19/10/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700010520052	299	53+26+1
244	BM 859 PB	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	19/10/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700010520053	299	53+26+1
245	BM 854 PB	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	19/10/2000		BLU	2 espulsione	WEB62700010520054	299	53+26+1
246	BW532MS	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	30/07/2001		BLU	2 espulsione	WEB62700013521049	299	53+26+1
247	BW 533 MS	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	30/07/2001		BLU	2 espulsione	WEB62700013521050	299	53+26+1
248	BW 534 MS	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	30/07/2001		BLU	2 espulsione	WEB62700013521051	299	53+26+1
249	BW 535 MS	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	30/07/2001		BLU	2 espulsione	WEB62700013521052	299	53+26+1
250	BW 536 MS	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	30/07/2001		BLU	2 espulsione	WEB62700013521053	299	53+26+1
251	BW 537 MS	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	30/07/2001		BLU	2 espulsione	WEB62700013521056	299	53+26+1
252	BW 538 MS	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	30/07/2001		BLU	2 espulsione	WEB62700013521057	299	53+26+1
253	BW 539 MS	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	30/07/2001		BLU	2 espulsione	WEB62700013521058	299	53+26+1
254	BW 540 MS	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	30/07/2001		BLU	2 espulsione	WEB62700013521059	299	53+26+1
255	BW 541 MS	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	30/07/2001		BLU	2 espulsione	WEB62700013521060	299	53+26+1
256	BW 542 MS	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	30/07/2001		BLU	2 espulsione	WEB62700013521061	299	53+26+1
257	BW 543 MS	LI	Mercedes-Benz O550 Integro	30/07/2001		BLU	2 espulsione	WEB62700013521062	299	53+26+1
296	VI 583575	NI	Iveco 370.10.25 Dalla Via	1984	?	BLU	2 vs esterno	ZCF700L0001008173	250	
297	VI 583577	NI	Iveco 370.10.25 Dalla Via	1984	?	BLU	2 vs esterno	ZCF700L0001008131	250	
298	VI 583578	NI	Iveco 370.10.25 Dalla Via	1984	?	BLU	2 vs esterno	ZCF700L0001008124	250	
299	VI 583576	NI	Iveco 370.10.25 Dalla Via	1984	?	BLU	2 vs esterno	ZCF700L0001008130	250	
301	VI 400785	LI	Fiat 370 12.26	1978	?	BAZ	2 vs esterno	370.12.26-000932	260	
302	VI 400786	LI	Fiat 370 12.26	1978	?	BAZ	2 vs esterno	370.12.26-000882	260	
303	VI 423717	LI	Fiat 370 12.26	1979	?	BAZ	2 vs esterno	370.12.26-0002326	260	
304	VI 423720	LI	Fiat 370 12.26	1979	?	BAZ	2 vs esterno	370.12.26-0002327	260	
305	VI 423718	LI	Fiat 370 12.26	1979	?	BAZ	2 vs esterno	370.12.26-0002331	260	
306	VI 842838	LI	Fiat 370 12.26	1979	?	BAZ	2 vs esterno	370.12.26-0002333	260	
307	VI 423715	LI	Fiat 370 12.26	1979	?	BAZ	2 vs esterno	370.12.26-0002337	260	
308	VI 423719	LI	Fiat 370 12.26	1979	?	BAZ	2 vs esterno	370.12.26-0002405	260	

914	BY 124 KA	LUNGO	MAN A21 NL263	10/01/2002		BAR	2	rototraslanti	WMAA21ZZZ1R000455	260	39+58+1	Servizio urbano di Bassano del Grappa.
915	BY 121 KA	LUNGO	MAN A21 NL263	10/01/2002		BAR	2	rototraslanti	WMAA21ZZZ1R000456	260	39+58+1	Servizio urbano di Bassano del Grappa.
916	FC 917 DC	LUNGO	MAN A21 NL263	10/01/2002		BAR	2	rototraslanti	WMAA21ZZZ1R000457	260	39+58+1	Servizio urbano di Bassano del Grappa.
917	CZ 127 WC	LUNGO	MAN A37 NL283	13/12/2005		BR	3	1-2° roto 3° slide	WMAA37ZZ35R002255	280	34+61+1	Servizio urbano di Bassano del Grappa.
918	CZ 126 WC	LUNGO	MAN A37 NL283	13/12/2005		BR	3	1-2° roto 3° slide	WMAA37ZZ55R002256	280	34+61+1	Servizio urbano di Bassano del Grappa.
919	CZ 125 WC	LUNGO	MAN A37 NL283	13/12/2005		BR	3	1-2° roto 3° slide	WMAA37ZZ75R002257	280	34+61+1	Servizio urbano di Bassano del Grappa.
920	CZ 124 WC	LUNGO	MAN A37 NL283	13/12/2005		BR	3	1-2° roto 3° slide	WMAA37ZZ95R002258	280	34+61+1	Servizio urbano di Bassano del Grappa.
931	CK 284 WX	CORTO	Iveco Cacciamali C65U/70	30/10/2003	2019	ARA	2	espulsione	ZCFC65A0005435208	145	10+28+1	Servizio urbano di Bassano del Grappa.
940	CZ 281 WC	LUNGO	MAN A37 NL283	20/12/2005		BR	3	1-2° roto 3° slide	WMAA37ZZ45R002250	280	24+87+1	Servizio urbano di Bassano del Grappa.
941	CZ 283 WC	LUNGO	MAN A37 NL283	20/12/2005		BR	3	1-2° roto 3° slide	WMAA37ZZ45R002252	280	24+87+1	Servizio urbano di Bassano del Grappa.
942	CZ 280 WC	LUNGO	MAN A37 NL283	20/12/2005		BR	3	1-2° roto 3° slide	WMAA37ZZ45R002253	280	24+87+1	Servizio urbano di Bassano del Grappa.
943	CZ 282 WC	LUNGO	MAN A37 NL283	20/12/2005		BR	3	1-2° roto 3° slide	WMAA37ZZ45R002254	280	24+87+1	Servizio urbano di Bassano del Grappa.